



Ministerio de  
**Desarrollo Social**  
Fondo de Desarrollo Social

**COPIA**

0021


**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

**INFORME DE AUDITORÍA**

**ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA  
UDAI-FODES-003-2025**

**VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA MAQUINARIA  
DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL  
DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-  
AL MES DE ABRIL 2025**

**GUATEMALA, MAYO DE 2025**





INDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b>	1
<b>Antecedentes</b>	1
<b>Base Legal</b>	1
<b>OBJETIVOS</b>	2
<b>General</b>	2
<b>Específicos</b>	2
<b>ALCANCE DE LA ACTIVIDAD</b>	3
<b>Limitaciones al Alcance</b>	3
<b>EJECUCIÓN DEL TRABAJO</b>	3
<b>RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD</b>	6
<b>CONCLUSIONES</b>	10
<b>RECOMENDACIONES</b>	11
<b>ANEXOS</b>	



**INFORME DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA  
UDAI-FODES-003-2025**

**INTRODUCCIÓN**

**Antecedentes**

La Subdirección de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo Social elaboró Plan Anual de Auditoría -PAA- para el ejercicio fiscal 2025, aprobado mediante Resolución No. DE-009-2025 de fecha 14 de enero del año 2025 de Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, el cual contempla la ejecución de la actividad administrativa sobre "Verificación Física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social -FODES-", cedida en calidad de préstamo al Ministerio de la Defensa Nacional -MDN- y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos.

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el ejercicio fiscal 2025, la Subdirectora de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo Social, emitió Nombramiento de Auditoría Interna No. UDAI-FODES-003-2025 de fecha 24 de febrero de 2025 y Ampliación No. UDAI-FODES-003-01-2025 de fecha 30 de abril de 2025, mediante el cual fue designado equipo de auditoría para practicar Actividad Administrativa Interna sobre "Verificación Física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social -FODES-", cedida en calidad de préstamo al Ministerio de la Defensa Nacional -MDN- y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos, para constatar su existencia y buen estado de funcionamiento.

**Base Legal**

El Acuerdo Gubernativo No. 129-2013 de fecha 07 de marzo de 2013 de la Presidencia de la República de Guatemala, establece: **Artículo 1. Creación del Fondo.** "Se crea el Fondo Social denominado "**Fondo de Desarrollo Social**", adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de administrar los bienes, derechos y obligaciones que le sean trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquidación y el cumplimiento de sus fines. Asimismo, la ejecución de programas y proyectos relacionados con el desarrollo social." **Artículo 8. Creación de la Unidad Ejecutora.** "El Ministerio de Desarrollo Social, creará la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, por medio de Acuerdo Ministerial correspondiente. La Unidad Ejecutora será responsable de la gestión financiera del presupuesto, de la contabilidad integrada y de tesorería, así como de la rendición de cuentas de los recursos públicos que se ejecuten a través del Fideicomiso "**Fondo de Desarrollo Social**"





# Ministerio de Desarrollo Social

Fondo de Desarrollo Social

0018

Página 2 de 12

El Acuerdo Ministerial No. 236-2013 de fecha 13 de junio 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, establece: **Artículo 1.- Creación.** "Se crea la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, como Unidad Especial de Ejecución adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, la que se denominará Fondo de Desarrollo Social, que podrá abreviarse -FODES-." **Artículo 2.- Objeto.** "La Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social, tiene por objeto la ejecución de programas, proyectos y actividades directamente relacionadas con el desarrollo económico y social de la población guatemalteca, que tiendan a mejorar el nivel de vida y las condiciones socioeconómicas que afrontan, especialmente en los estratos de pobreza y pobreza extrema."

El Acuerdo Ministerial DS-48-2015 de fecha 23 de abril 2015, "Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES- como Unidad Especial de ejecución, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social", establece: **Artículo 1. Objeto.** "El Presente Reglamento, tiene como objeto regular la estructura organizacional interna, así como establecer las funciones, atribuciones y competencias de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, (...)"

## OBJETIVOS

### General

Realizar verificación física de la maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, cedida en calidad de préstamo al Ministerio de la Defensa Nacional -MDN- y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos, para constatar su existencia y buen estado de funcionamiento.

### Específicos:

- a) Constatar físicamente que la Maquinaria cedida en calidad de préstamo al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos, y al Ministerio de la Defensa Nacional, corresponda a la descrita en los Convenios de Cooperación Interinstitucional, mediante la identificación de Marcas, Codigos y Numeración de cada una, entre otros.
- b) Verificar que la maquinaria cedida en calidad de préstamo a las Instituciones Gubernamentales mediante convenio de Cooperación Interinstitucional, se encuentre en buen estado de funcionamiento, utilizada y conservada adecuadamente en las condiciones en que fue recibida.
- c) Verificar que la Maquinaria cedida en calidad de préstamo a las diferentes Instituciones Gubernamentales que se indica en los Convenios de Cooperación





Interinstitucional, este siendo utilizada exclusivamente para el cumplimiento del objeto de los convenios suscritos.

- d) Verificar que la asignación de la maquinaria a los servidores públicos de las Instituciones Gubernamentales responsables del manejo operativo, este respaldada con las respectivas tarjetas de responsabilidad, debidamente firmadas.
- e) Emitir informe sobre el resultado de la actividad administrativa interna y las recomendaciones que se consideren importantes.

### ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

La actividad administrativa interna de "Verificación Física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social -FODES-" se ejecutó en un 97%, que corresponde a la verificación física in situ de 86 maquinas de un total de 89 que fueron cedidas en calidad de prestamo al Ministerio de la Defensa Nacional -MDN- y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos. La actividad se reralizó en las siguientes fechas; 27 de marzo, del 31 de marzo al 04 de abril y del 21 al 25 de abril de 2025.

### Limitaciones al Alcance

No fue posible verificar la existencia física ni el estado de funcionamiento de tres (3) maquinas al servicio del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, ubicadas en el municipio de Sanarate del Departamento de El Progreso, siguientes: 1) Cargador Frontal Marca Hyundai, Modelo HL760-9S, Motor No. 73533060, Número de Chasis HHKHL05CF0000451 y No. de SICOIN 00305B81; 2) Retroexcavadora Marca Hyundai, Modelo H930C, Motor No. R009671X, Número de Chasis HHKHU701VF0000324 y Número de SICOIN 00305B7D, y 3) Motoniveladora Marca Caterpillar, Modelo 120K, Motor No. KHX58026, Número de Chasis CAT0120KKSZN02015 y Número de SICOIN 00305B53; debido a que las mismas fueron asignadas y trasladadas a otro grupo de trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito durante la verificación física in situ realizada, y no se proporcionó la información oportuna por parte del Oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército encargado de las mismas, para que la visita pudiera ser reprogramada en el itinerario planificado y poder realizar la inspección respectiva.

### EJECUCIÓN DEL TRABAJO

La ejecución del trabajo se realizó con base a la certificación de los registros contables del libro autorizado en hojas moviles del inventario de activos fijos de alzas y bajas del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, a los reportes sobre la ubicación física actualizada de la maquinaria proporcionados por las





Instituciones Gubernamentales responsables del uso, manejo y mantenimiento, y la verificación física in situ realizada por el equipo de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

El Fondo de Desarrollo Social -FODES- adscrito al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, hizo entrega mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional a la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en calidad de préstamo; cinco (5) Convoy integrado por seis (6) maquinas cada uno (30 maquinas en total); cada Convoy lo integran las siguientes maquinas: 1) Rodo Vibratorio, 2) Retroexcavadora, 3) Motoniveladora, 4) Excavadora de 22 Toneladas, 5) Cargador Frontal y 6) Camión de Volteo de 12 Metros Cúbicos. Al momento de la verificación física, la maquinaria cedida en calidad de préstamo se encontró ubicada en las áreas geográficas siguientes:

- a) En las instalaciones de la Sede de la Zona Vial No. 6, ubicada en Aldea Buenos Aires, Municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango; se localizaron Seis (6) maquinas.
- b) En las instalaciones de la Sede de la Zona Vial No. 7, ubicada en el Municipio de Santa Cruz Verapaz, Departamento de Alta Verapaz; se localizaron Seis (6) maquinas.
- c) En las instalaciones de la Sede de la Zona Vial No. 12, ubicada en el Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango; se localizaron Seis (6) maquinas.
- d) En instalaciones que pertenecen a la Zona Vial No. 13 del Departamento de Quiché, se localizaron: Una (1) maquina ubicada en la Sede del Distrito No. 3, Municipio de Sacapulas; Tres (3) maquinas ubicadas en la Sede del Distrito No. 2, Municipio de Joyabaj; y Dos (2) maquinas ubicadas en la Sede Central de la Zona Vial No. 13, Municipio de Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiché.
- e) En las instalaciones de la Sede de la Zona Vial No. 14, ubicada en el Municipio de Salama, Departamento de Baja Verapaz; se localizaron Seis (6) maquinas.

El Fondo de Desarrollo Social -FODES- adscrito al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, hizo entrega mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional al Ministerio de la Defensa Nacional, en calidad de préstamo; diez (10) Convoys (59 maquinas en total), de los cuales nueve (9) de éstos estan conformados por seis (6) maquinas cada uno (Rodo Vibratorio, Retroexcavadora, Motoniveladora, Excavadora de 22 Toneladas, Cargador Frontal y Camión de Volteo de 12 Metros Cúbicos), y un (1) Convoy que se conforma por cinco (5) maquinas (Rodo Vibratorio, Retroexcavadora, Excavadora de 22 Toneladas, Cargador Frontal y Camión de Volteo





de 12 Metros Cúbicos). Al momento de la verificación física, la maquinaria cedida en calidad de préstamo se encontró ubicada en las áreas geográficas siguientes:

- a) En las Instalaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ubicadas en la Zona 13 de la Ciudad Capital de Guatemala; se localizaron Dieciséis (16) maquinas.
- b) En Aldea Quisil del Municipio de San Juan Ixcoy, Departamento de Huehuetenango; se localizaron Cinco (5) máquinas.
- c) En Aldea El Coyegual del Municipio de San Antonio Huista, Departamento de Huehuetenango; se localizaron Dos (2) máquinas.
- d) En Aldea Pichiquil del Municipio de Aguacatan, Departamento de Huehuetenango; se localizó Una (1) máquina.
- e) En Aldea La Estancia del Municipio de Aguacatan, Departamento de Huehuetenango; se localizó Una (1) máquina.
- f) En Caserío Yuhla del Municipio de Concepción Huista, Departamento de Huehuetenango; se localizaron Dos (2) máquinas.
- g) En el Apostadero Naval del Pacífico, ubicado en la Playa el Paredón del Municipio de Sipacate, Departamento de Escuintla; se localizó Una (1) Maquina.
- h) En Aldea El Mango del Municipio de Santa Ana, Departamento de Petén; se localizaron Cuatro (4) Maquinas.
- i) En Caserío Corozal del Municipio de San José, Departamento de Petén; se localizaron Seis (6) Maquinas.
- j) En Aldea El Subin del Municipio de Las Cruces, Departamento de Petén; se localizaron Dos (2) Maquinas.
- k) En Aldea El Aguacate del Municipio de Livingston, Departamento de Izabal; se localizaron Tres (3) Maquinas.
- l) En Aldea El Rico del Municipio de Los Amates, Departamento de Izabal: se localizó Una (1) Maquina.
- m) En La Empresa Portuaria de Santo Tomas de Castilla del Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal: se localizó Una (1) Maquina.





# Ministerio de Desarrollo Social

Fondo de Desarrollo Social

0014

Página 6 de 12

- n) En el Municipio de Sanarate, Departamento de El Progreso; El Cuerpo de Ingenieros del Ejército reporto la existencia de Tres (3) maquinas, las cuales no fueron verificadas físicamente.
- o) En Finca la Providencia, Aldea la Jigua del Municipio de la Unión, Departamento de Zacapa: se localizó Una (1) maquina.
- p) En Centro Unión del Municipio de la Unión, Departamento de Zacapa: se localizó Una (1) maquina.
- q) En la Sede de la 2da. Brigada de Infantería, ubicada en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa: se localizaron Dos (2) maquinas.
- r) En Aldea Guadalupe del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa: se localizó Una (1) maquina.
- s) En Aldea Los Planes del Municipio de San Juan Ermita, Departamento de Chiquimula; se localizaron Dos (2) maquinas.
- t) En el Municipio de Jocotán, Departamento de Chiquimula; se localizó Una (1) maquina.
- u) En Aldea Cumbre Santa Izabel del Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz; se localizó Una (1) maquina.
- v) En Aldea Monte Alegre del Municipio de Purulhá, Departamento de Baja Verapaz; se localizaron Dos (2) maquinas.

Para el desarrollo de la actividad de campo, se coordinó con el Jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y con el Director General de Caminos, quienes en coordinación con el personal responsable, proporcionaron el detalle de la maquinaria bajo su responsabilidad, la ubicación física actualizada y los nombres y números de teléfono de las personas responsables de la custodia y uso de la maquinaria distribuida en el territorio nacional, quienes brindaron el apoyo necesario para la realización de la verificación física por parte de la comisión de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, nombrada.

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

En visitas "in situ" realizadas en los periodos siguientes; 27 de marzo, del 31 de marzo al 04 de abril y del 21 al 25 de abril de 2025, a las diferentes áreas geográficas del país en donde las Instituciones Gubernamentales responsables del uso, manejo y





mantenimiento de la Maquinaria, han distribuido unidades para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, se estableció lo siguiente:

**1. Maquinas bajo la responsabilidad de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ver Detalle en Anexo I.**

1.1 La Retroexcavadora Marca Hyundai, Modelo H930C, Motor No. R008895X, Chasis y Serie No. HHKHU701PF0000317, y Código SICOIN No. 00305B79, ubicada en las instalaciones de la sede central de la Zona Vial No. 6, Aldea Buenos Aires, Municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, se encontró en mal estado; según reporte de fecha 02 de abril de 2025 proporcionado por el Inspector de Maquinaria de la Zona Vial, se informa que la maquina ingreso a los talleres de la zona vial el 18 de febrero de 2023 por desperfectos en la caja de velocidades. Al verificar el contenido del Informe de Auditoría Interna No. UDAI-FODES-011-2024 emitido en agosto 2024, sobre la Verificación Física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social a julio de 2024; se constató que mediante Oficio No. 051-2023 REF. MJOS/JMGC/mavc. de fecha 17 de febrero del 2023, se informó al Jefe de la Zona Vial sobre el diagnóstico de la maquina, siguiente: 3 electrovalvulas de marcha y contra marcha de la caja de velocidades, quemadas, y se indicó que además es necesario el cambio de retenedores, o rines y empaques de los paquetes de discos de marcha, contramarcha y retroceso; esta situación quedó plasmada además, en Informe de Auditoria Interna No. UDAI-FODES-004-2023 emitido en mayo de 2023 como resultado de la verificación física realizada en abril 2023.

1.2 La Excavadora de 12 Toneladas Marca Hyundai, Modelo R220LC-9S, Motor No. 76002623, Chasis y Serie No. HHKHZ614EF0008093, y Código SICOIN No. 00305B74, ubicada en las instalaciones de la sede central de la Zona Vial No. 6, Aldea Buenos Aires, Municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango, se encontró en mal estado; según reporte de fecha 02 de abril de 2025 proporcionado por el Inspector de Maquinaria de la Zona Vial, se informa que la maquina ingreso a los talleres de la zona vial el 17 de septiembre de 2024 por desperfectos en el sistema de aceleración.

1.3 El Camión de Volteo de 12 Metros Cubicos Marca Hino, Modelo FM1JRUA, Motor No. J08C-TT51683, Chasis y Serie No. JHDFM1JRUFXX14410, Placa C124BPN y Código de SICOIN No. 00305B35, ubicado en las instalaciones de la sede central de la Zona Vial No. 14, Municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, se encontró en mal estado; al verificar el contenido del Informe de Auditoría Interna No. UDAI-FODES-011-2024 emitido en agosto 2024, sobre la Verificación Física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social a julio de 2024; se constató que el Encargado de Talleres de la Zona Vial





manifestó en su oportunidad que el vehículo presentaba desperfectos en la caja de velocidades y se encontraba pendiente de reparación; esta situación quedó plasmada además, en Informe de Auditoría Interna No. UDAI-FODES-004-2023 emitido en mayo de 2023 como resultado de la verificación física realizada en abril 2023.

**2. Maquinas bajo la responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ministerio de la Defensa Nacional -MDN-. Ver Detalle en Anexo II**

2.1 En verificación física de la maquinaria realizada el 27 de marzo de 2025 en la sede central del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito del Ministerio de la Defensa Nacional -MDN-, ubicado en la Zona 13 de la Ciudad Guatemala, se constató la existencia de Dieciseis Maquinas (16) maquinas en mal estado; el detalle se presenta en el cuadro siguiente:

No.	TIPO DE BIEN	MARCA	MODELO	MOTOR	CHASIS SERIE	SICOIN	OBSERVACIONES
1	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R009688X	H-KH-U701CF000323	00305B66	Pendiente reparación de Bomba de inyección e inyectores. Incluido en Evento de Licitación en trámite. Según informe sobre verificación física 2024, ya se encontraba en mal estado.
2	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51853	JHDFM1JRUFXX14415	00305B30	En reparación; Bujes y Barras tensoras
3	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007832X	H-KH-U701EF000314	00305B69	Pendiente de reparación; Cruces de transmisión y Bomba de inyección. Incluido en Evento de Licitación en trámite.
4	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHXS8037	CAT0120KCSZ02017	00305B55	Pendiente de reparación; Fase de adquisición de repuestos. se realizó Evento de Licitación.
5	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS Placa C185BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51855	JHDFM1JRUFXX14416	00305B31	En reparación; Radiador, Bujes y Termostato.
6	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 104849	2SV31-11031	00305B47	Pendiente de reparación; Sistema Hidráulico.
7	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007831X	H-KH-U701JF000319	00305B6E	En Fase de Diagnostico; Sistema Eléctrico.
8	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS Placa C125BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51682	JHDFM1JRUFXX14409	00305B34	En Reparación; Termostato, Radiador y Bujes de barras tensoras.
9	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 104826	2SV31-11041	00305B51	Pendiente de reparación; Sistema Hidráulico.
10	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS - BLANCO Placas C179BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT52114	JHDFM1JRUGXX14448	00305B3C	Fase de Diagnostico; Sistema de embrague y transmisión.
11	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R009299X	H-KH-U701AF000325	00305B61	Pendiente de reparación; Cruces de transmisión y Bombas de inyección. Incluido en Evento de Licitación en trámite.
12	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	73532102	H-KH-L05AF0000453	00305B7E	Pendiente de reparación; En Diagnóstico.
13	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS. Placa C121BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51503	JHDFM1JRUFXX14365	00305B2E	En reparación; Radiador, Bujes y Termostato.
14	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS - BLANCO Placas C183BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51983	JHDFM1JRUGXX14426	00305B3B	Pendiente de reparación; Transmisión de toma fuerza en mal estado. Fase de adquisición en trámite.
15	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002725	H-KH-Z614HF0008092	00305B7A	Pendiente Cambio de Motor en Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, Zona 13, Guatemala. Evento de Licitación en trámite.
16	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002726	H-KH-Z614KF0008102	00305B63	Fase de Diagnostico en Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, Zona 13, Guatemala.


FUENTE: Preparado por el Auditor con base a la verificación física in situ realizada el jueves 27 de marzo de 2025.





Es importante indicar que la maquina detallada en el numeral 1, se encontraba en mal estado desde el año 2023, y las detalladas en numerales 2, 4, 8, 11, 14 y 15, se encontraban en mal estado desde el año 2024, dicha información consta en Informes de Auditoría Interna No. UDAI-FODES-004-2023 emitido en mayo de 2023 y No. UDAI-FODES-011-2024 emitido en agosto 2024, sobre Verificación Física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social.

- 2.2 En verificación física realizada a la Aldea Monte Alegre del Municipio de Purulhá, Departamento de Baja Verapaz, el 24 de abril de 2025, se constató que el Cargador Frontal Marca Hyundai, Modelo HL760-9S, Motor No. 73533067, Chasis y Serie No. HHKHL05JF0000450 y Código de SICOIN No. 00305B88, al servicio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sufrió accidente al presipitarse a un barranco de dicha localidad, ignorando el estado físico y el funcionamiento mecánico de la maquina. Sobre esta situación no se tiene información escrita de parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, donde notifique al Fondo de Desarrollo Social los pormenores del accidente, y se desconoce sobre lo ocurrido, asi como las gestiones que se hallan realizado con la empresa aseguradora.
- 2.3 El Camión de Volteo de 12 Metros Cubicos Marca Hino, Modelo FM1JRUA, Motor No. J08C-TT51886, Chasis y Serie No. JHDFM1JRUFXX14418, Placa C182BPN y Código de SICOIN No. 00305B33, se encontro en mal estado, localizado físicamente en Taller Mecánico de Aldea El Rico, Los Amates, Izabal. Al verificar el contenido del Informe de Auditoría Interna No. UDAI-FODES-011-2024 emitido en agosto 2024, sobre la Verificación Física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social a julio de 2024; se constató que a dicha fecha el vehículo ya se encontraba en mal estado, argumentando que el mismo presentaba un corto circuito en el arnes de la cabina y que la Municipalidad de la localidad ya estaba apoyando en la reconstrucción.
- 2.4 Durante la verificación física de maquinaria al servicio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se constató algunas maquinas en funcionamiento las cuales presentaban algunas piezas perifericas en mal estado sin haber sido atendidas; dicha información fue obtenida producto de la verificación física e indagación realizada a los operarios de las maquinas. El detalle es el siguiente:





No.	TIPO DE BIEN	MARCA	MODELO	MOTOR	No. CHASIS	SICOIN	UBICACIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES
1	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 108388	2SV31-11040	00305B50	Aldea Quisil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	En funcionamiento, con desperfectos periféricos de piezas (Fugas de aceite en el nivelador de tanque hidráulico y en motor hidráulico y varias piezas periféricas dañadas).
2	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KH061873	CAT0120KHSZ02193	00305B5E	Aldea Quisil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	En funcionamiento, con desperfectos periféricos de piezas. (Fugas de aceite diversas y varias piezas periféricas dañadas).
3	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H830C	R007778X	HHKHJ701TF0000316	00305B7C	Aldea Quisil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	En funcionamiento, con desperfectos periféricos de piezas. (Sistema de frenos en mal estado, fuga de aceite en cilindro de seguridad del barzo y varias piezas periféricas dañadas).
4	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002638	HHKHZ614HF0000089	00305B78	Aldea Quisil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	En funcionamiento, con desperfectos periféricos de piezas. (Muestra fugas de aceite en el turbo y varias piezas periféricas dañadas).
5	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	76000104	HHKHL05HF0000455	00305B84	Aldea Quisil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	En funcionamiento, con desperfectos periféricos de piezas. (Sistema de frenos en mal estado, fuga de aceite en base de filtro de motor, retenedor de caja de transmisión en mal estado, y varias piezas periféricas dañadas).
6	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 142864	2SV31-11033	00305B49	Aldea El Coyegual, San Antonio Huista, Huehuetenango	En funcionamiento, con desperfectos periféricos de piezas. (Fuga en bomba de aceite hidráulico y varias piezas periféricas dañadas).
7	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	76000099	HHKHL05EF0000456	00305B83	Aldea El Coyegual, San Antonio Huista, Huehuetenango	En funcionamiento, con desperfectos periféricos de piezas. (Fuga de aceite en la transmisión y varias piezas periféricas dañadas).
8	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H830C	R007828X	HHKHJ701EF0000328	00305B68	Aldea Pichiquil, Aguacatan, Huehuetenango	En funcionamiento, con desperfectos periféricos de piezas. (Sistema de frenos en mal estado, fugas de aceite en mangueras hidráulicas, bombas de freno, banco de mando del cucharón, en candado del bunk, y varias piezas periféricas dañadas).
9	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KH061883	CAT0120KVSZ02200	00305B57	Aldea La Estancia, Aguacatan, Huehuetenango	En funcionamiento, con desperfectos periféricos de piezas. (Fuga de aceite de motor, y varias piezas periféricas dañadas).
10	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 104129	2SV31-11027	00305B43	Caserío Yuhia, Concepción Huista, Huehuetenango	No se verificó estado de funcionamiento, se indagó sobre desperfectos periféricos de piezas. (Fuga en bomba hidráulica, bobina de arranque en mal estado, y varias piezas periféricas dañadas).
11	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H830C	R007868X	HHKHJ701CF0000315	00305B64	Caserío Yuhia, Concepción Huista, Huehuetenango	No se verificó estado de funcionamiento, se indagó sobre desperfectos periféricos de piezas. (Mangueras hidráulicas de la pluma en mal estado y varias piezas periféricas dañadas).

FUENTE: Preparado por el Auditor con base a la verificación física in situ realizada

## CONCLUSIONES

Derivado de la verificación física de la maquinaria, certificación de los registros contables del libro autorizado en hojas móviles del inventario de activos fijos de altas y bajas del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social -FODES- y cuadros de registro y ubicación física de la maquinaria emitidos por las Instituciones Gubernamentales responsables del uso, manejo y custodia; la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, concluye en lo siguiente:





1. La maquinaria otorgada en calidad de préstamo según Convenios de Cooperación Interinstitucional, existe físicamente y está siendo utilizada para el cumplimiento de los fines institucionales de cada entidad responsable y en beneficio de la población Guatemalteca.
2. En la Dirección General de Caminos, así como en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, existen maquinas que se encuentran en funcionamiento pero con piezas periféricas en mal estado que no han sido atendidas y subsanadas de forma oportuna, lo cual evidencia que no tienen implementado un plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria bajo su responsabilidad.
3. De las tres (3) maquinas en mal estado verificadas, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Caminos, dos (2) acumulan más de dos años sin ser reparadas; lo anterior evidencia que no se han tomado acciones correctivas oportunas para tratar de ponerlas en funcionamiento, corriendo el riesgo de perdida por deterioro.
4. De las diecisiete (17) maquinas en mal estado verificadas, bajo la responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ministerio de la Defensa Nacional, una (1) acumula más de dos (2) años sin ser reparada, siete (7) acumulan mas de un año sin ser reparadas, y una (1) se localizó accidentada, sin tener conocimiento oficial del hecho; lo anterior evidencia que no se han tomado acciones correctivas oportunas para tratar de ponerlas en funcionamiento, corriendo el riesgo de perdida por deterioro.

## RECOMENDACIONES

La Unidad de Auditoría Interna, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de los controles internos implementados para el uso, manejo y mantenimiento de la maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social, otorgada en calidad de préstamo mediante convenios, y garantizar el buen estado de funcionamiento de la maquinaria; recomienda a Dirección del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, tomar las acciones siguientes:

1. Hacer del conocimiento del Señor Ministro de la Defensa Nacional -MDN- y al Director General de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, el contenido del presente informe, para que se enteren de sus pormenores y ordenen a quien corresponda tomar las acciones correctivas inmediatas a fin de reestablecer el funcionamiento de la maquinaria en mal estado y reparar las piezas perifericas averiadas de la maquinaria bajo su responsabilidad otorgada en calidad de préstamo mediante Convenios Interinstitucionales verificadas físicamente por la Comisión de Auditoría





# Ministerio de Desarrollo Social


Fondo de Desarrollo Social


0008

Página 12 de 12

Interna y detalladas en la sección de "Resultados de la Actividad" del presente informe e informen a Dirección del Fondo de Desarrollo Social -FODES- de forma periódica sobre las reparaciones realizadas, para el seguimiento correspondiente.

2. Solicitar al Señor Ministro de la Defensa Nacional -MDN- y al Director General de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, girar sus intrucciones a quien corresponda, a efecto de implementar un plan de mantenimiento preventivo para el control del funcionamiento de las maquinas bajo su responsabilidad propiedad del Fondo de Desarrollo Social, que garantice el buen estado de funcionamiento, la optimización del rendimiento, reducir costos de reparación y riesgos de accidentes para el personal operativo.
3. Solicitar al Señor Ministro de la Defensa Nacional girar sus instrucciones a la Jefatura del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, a efecto de informar al Fondo de Desarrollo Social -FODES- mediante informe circunstanciado, sobre los hechos ocurridos del accidente del Cargador Frontal Marca Hyundai, Modelo HL760-9S, Motor No. 73533067, Chasis y Serie No. HHKHL05JF0000450 y Código de SICOIN No. 00305B88; en cumplimiento a lo que establece la Clausula Cuarta: "Obligaciones de las Partes", Numeral I. "Obligaciones del Ministerio de la Defensa Nacional", Literal c) "(...) y en caso de pérdida, robo, destrucción y fallas deberá dar aviso por escrito a El FODES a más tardar cinco (5) días hábiles despúes del acontecimiento a efecto se realicen los reclamos legales correspondientes de las pólizas de seguros constituídos a favor de El FODES (...)" para efectos de su conocimiento y el seguimiento respectivo.

  
Lic. Margarita de Jesús Soberanía Gálvez  
Contador Público y Auditor  
Colegiado No. 3439

  
Lic. Balvino Méndez González  
Contador Público y Auditor  
Colegiado No. 8467

  
Licda. María Victoria Juárez Morán  
Subdirectora de la Unidad de Auditoría Interna  
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





Ministerio de  
**Desarrollo Social**  
Fondo de Desarrollo Social

ANEXO No. I

UBICACIÓN REAL DE LA MAQUINARIA DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- OTORGADA EN CALIDAD DE PRESTAMO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA VERIFICACIÓN FÍSICA REALIZADA DEL 02 AL 24 DE ABRIL DE 2025

No.	TIPO DE BIEN	MARCA	MODELO	MOTOR	CHASIS	SERIE	SICOIN	UBICACIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES
1	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	48G1 104710	2SV31-11035	2SV31-11035	00305848	Sede Zona Vial 6, Chiantla, Huehuetenango	Buen estado - En resguardo
2	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R008895X	HHKHU701PF0000317	HHKHU701PF0000317	00305879	Sede Zona Vial 6, Chiantla, Huehuetenango	MAL ESTADO - con desperfectos mecánicos
3	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX61876	CAT0120KLSZN02197	5ZN02197	0030585D	Sede Zona Vial 6, Chiantla, Huehuetenango	Buen estado - En resguardo
4	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-95	76002623	HHKHZ614EF0008093	HHKHZ614EF0008093	00305874	Sede Zona Vial 6, Chiantla, Huehuetenango	MAL ESTADO - con desperfectos mecánicos
5	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-95	76000822	HHKHL05CF0000457	HHKHL05CF0000457	00305882	Sede Zona Vial 6, Chiantla, Huehuetenango	Buen estado - En resguardo
6	CAMION DE VOLTEO DE 12 MTS. CUBICOS Placas C-123BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51732	JHDFM1JRUFX14412	JHDFM1JRUFX14412	00305836	Sede Zona Vial 6, Chiantla, Huehuetenango	Buen estado - En resguardo
7	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	48G1 108308	2SV31-11037	2SV31-11037	0030584D	Sede Zona Vial 7, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	Buen estado - En resguardo
8	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007879X	HHKHU701KF0000318	HHKHU701KF0000318	00305873	Sede Zona Vial 7, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	Buen estado - En resguardo
9	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX61879	CAT0120KCSZN02194	5ZN02194	0030585A	Sede Zona Vial 7, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	Buen estado - En resguardo
10	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-95	76002749	HHKHZ614CF0008099	HHKHZ614CF0008099	0030586F	Sede Zona Vial 7, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	Buen estado - En resguardo
11	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-95	73533050	HHKHL05VF0000449	HHKHL05VF0000449	00305888	Sede Zona Vial 7, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	Buen estado - En resguardo
12	CAMION DE VOLTEO DE 12 MTS CUBICOS Placas C-181BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT52109	JHDFM1JRUFX14443	JHDFM1JRUFX14443	00305838	Sede Zona Vial 7, Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.	Buen estado - En resguardo
13	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	48G1 108348	2SV31-11038	2SV31-11038	0030584E	Sede Zona Vial No. 12, Chimaltenango, Chimaltenango.	Buen estado - En resguardo
14	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007773X	HHKHU701KF0000321	HHKHU701KF0000321	00305875	Sede Zona Vial 12, Chimaltenango, Chimaltenango.	Buen estado - En resguardo
15	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX61860	CAT0120KVSZN02195	5ZN02195	0030585B	Sede Zona Vial 12, Chimaltenango, Chimaltenango.	Buen estado - En resguardo
16	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-95	76002650	HHKHZ614CF0008094	HHKHZ614CF0008094	00305871	Sede Zona Vial 12, Chimaltenango, Chimaltenango.	Buen estado - En resguardo
17	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-95	73532108	HHKHL05VF0000452	HHKHL05VF0000452	0030588C	Sede Zona Vial 12, Chimaltenango, Chimaltenango.	Buen estado - En resguardo
18	CAMION DE VOLTEO DE 12 MTS CUBICOS Placas C-180BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT52110	JHDFM1JRUFX14444	JHDFM1JRUFX14444	00305839	Sede Zona Vial 12, Chimaltenango, Chimaltenango.	Buen estado - En resguardo
19	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	48G1 104755	2SV31-11036	2SV31-11036	0030584C	Distrito No. 2 de Zona Vial No. 13 Municipio de Joyabaj, El Quiché	Buen estado - En resguardo
20	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007885X	HHKHU701JF0000322	HHKHU701JF0000322	00305870	Distrito No. 2 de Zona Vial No. 13 Municipio de Joyabaj, El Quiché	Buen estado - En resguardo
21	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX61877	CAT0120KJSZN02193	5ZN02193	00305859	Distrito No. 2 de Zona Vial No. 13 Municipio de Joyabaj, El Quiché	Buen estado - En resguardo
22	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-95	76002632	HHKHZ614AF0008106	HHKHZ614AF0008106	0030586D	Sede Zona Vial No. 13, Santa Cruz del Quiché, El Quiché	Buen estado - En resguardo
23	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-95	73945253	HHKHL05KE0000445	HHKHL05KE0000445	00305889	Distrito No. 3 de Zona Vial No. 13 Municipio de Sacapulas, El Quiché	Buen estado - En resguardo
24	CAMION DE VOLTEO DE 12 MTS CUBICOS Placas C-124BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51733	JHDFM1JRUFX14413	JHDFM1JRUFX14413	00305837	Sede Zona Vial No. 13, Santa Cruz del Quiché, El Quiché	Buen estado - En resguardo
25	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	48G1 104709	2SV31-11034	2SV31-11034	0030584A	Sede Zona Vial 14, Salamá, Baja Verapaz.	Buen estado - En resguardo
26	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007833X	HHKHU701LF0000326	HHKHU701LF0000326	00305877	Sede Zona Vial 14, Salamá, Baja Verapaz.	Buen estado - En resguardo
27	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX61867	CAT0120KASZN02196	5ZN02196	0030585C	Sede Zona Vial 14, Salamá, Baja Verapaz.	Buen estado - En resguardo
28	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-95	76002745	HHKHZ614CF0008104	HHKHZ614CF0008104	00305872	Sede Zona Vial 14, Salamá, Baja Verapaz.	Buen estado - En resguardo
29	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-95	73533063	HHKHL05CF0000448	HHKHL05CF0000448	00305880	Sede Zona Vial 14, Salamá, Baja Verapaz.	Buen estado - En resguardo
30	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS Placas C-124BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51683	JHDFM1JRUFX14410	JHDFM1JRUFX14410	00305835	Sede Zona Vial 14, Salamá, Baja Verapaz.	MAL ESTADO - con desperfectos mecánicos

FUENTE: Elaboración propia con base a la verificación física realizada, informes técnicos sobre estado y ubicación actual de la maquinaria y certificaciones de registros contables.

0007



Ministerio de  
**Desarrollo Social**  
Fondo de Desarrollo Social

ANEXO No. II

UBICACIÓN REAL DE LA MAQUINARIA DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- OTORGADA EN CALIDAD DE PRESTAMO AL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL -MDN- VERIFICACIÓN FÍSICA REALIZADA DEL 27 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2025

No.	TIPO DE BIEN	MARCA	MODELO	MOTOR	CHASIS	SERIE	SICOIN	UBICACIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES
1	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 104873	2SV31-11029	2SV31-11029	00305845	Aldea El Mango, Santa Ana, Peten	Buen Estado - en funcionamiento
2	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	73556873	HHKHLL05JE0000348	HHKHLL05JE0000348	00305885	Aldea El Mango, Santa Ana, Peten	Buen Estado - en funcionamiento
3	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO, Placas C120BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51504	JHDFM1JRUFXX14366	JHDFM1JRUFXX14366	0030582F	Aldea El Mango, Santa Ana, Peten	Buen Estado - en funcionamiento
4	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002226	HHKH2614EF0008109	HHKH2614EF0008109	00305876	Aldea El Mango, Santa Ana, Peten	Buen Estado - en funcionamiento
5	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 104903	2SV31-11030	2SV31-11030	00305846	Caserío Corozal, San José Peten	Buen Estado - en funcionamiento
6	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX58451	CAT0120KLSZNO2054	SZNO2054	00305856	Caserío Corozal, San José Peten	Buen Estado - en funcionamiento
7	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002624	HHKH2614VF0008105	HHKH2614VF0008105	00305867	Caserío Corozal, San José Peten	Buen Estado - en funcionamiento
8	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	73545254	HHKHLL05JE0000446	HHKHLL05JE0000446	00305886	Caserío Corozal, San José Peten	Buen Estado - en funcionamiento
9	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO, Placas C186BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51884	JHDFM1JRUFXX14417	JHDFM1JRUFXX14417	00305832	Caserío Corozal, San José Peten	Buen Estado - en funcionamiento
10	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO, Placas C184BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51992	JHDFM1JRUGXX14425	JHDFM1JRUGXX14425	0030583A	Caserío Corozal, San José Peten	Buen Estado - en funcionamiento
11	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 104130	2SV31-11028	2SV31-11028	00305844	El Subín, Las Cruces, Petén	Buen Estado - en funcionamiento
12	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	76000102	HHKHLL05LF0000454	HHKHLL05LF0000454	0030588A	El Subín, Las Cruces, Petén	Buen Estado - en funcionamiento
13	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 104874	2SV31-11032	2SV31-11032	00305848	Aldea El Aguacate, Livingston, Izabal	Buen Estado - en funcionamiento
14	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007887X	HHKHU701HF0000327	HHKHU701HF0000327	0030586C	Aldea El Aguacate, Livingston, Izabal	Buen Estado - en funcionamiento
15	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002674	HHKH2614LF0008107	HHKH2614LF0008107	00305869	Aldea El Aguacate, Livingston, Izabal	Buen Estado - en funcionamiento
16	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO, Placas C182BPN	HINO	FM1JRUJA	J08C-TT51886	JHDFM1JRUFXX14418	JHDFM1JRUFXX14418	00305833	Aldea El Rico, Los Amates, Izabal	MAL ESTADO - Pendiente reparación
17	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX58028	CAT0120KPSZNO2014	SZNO2014	00305852	Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Izabal	Buen Estado - en funcionamiento
18	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX57828	CAT0120KSZNO2016	SZNO2016	00305854	Finca la Providencia, Aldea la Jigua, la Unión, Zacapa	Buen Estado - en funcionamiento
19	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	73532102	HHKHLL05EF0000523	HHKHLL05EF0000523	Sin Codigo	Centro Unión, La Unión, Zacapa	Buen Estado - en funcionamiento
20	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002715	HHKH2614JF0008103	HHKH2614JF0008103	00305865	2da Brigada de Infantería, Zacapa	Buen Estado - en funcionamiento
21	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	73664339	HHKHLL05CE0000408	HHKHLL05CE0000408	0030587F	2da Brigada de Infantería, Zacapa	Buen Estado - en funcionamiento
22	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007777X	HHKHU701PF0000320	HHKHU701PF0000320	0030587B	Aldea Guadalupe, Zacapa	Buen Estado - en funcionamiento
23	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002714	HHKH2614HF0008108	HHKH2614HF0008108	0030586A	Aldea Los Planes, San Juan Ermita, Chiquimula	Buen Estado - en funcionamiento
24	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 108350	2SV31-11039	2SV31-11039	0030584F	Aldea Los Planes, San Juan Ermita, Chiquimula	Buen Estado - en funcionamiento
25	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX62104	CAT0120KASZNO2201	SZNO2201	00305859	Jocotan, Chiquimula	Buen Estado - en funcionamiento
26	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX61869	CAT0120KESZNO2199	SZNO2199	0030585F	Aldea Cumbre Santa Isabel, Salama, Baja Verapaz	Buen Estado - en funcionamiento
27	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002721	HHKH2614TF0008100	HHKH2614TF0008100	00305860	Aldea Monte Alegre, Purulhá, Baja Verapaz	Buen Estado - en funcionamiento
28	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	73533067	HHKHLL05JF0000450	HHKHLL05JF0000450	00305888	Aldea Monte Alegre, Purulhá, Baja Verapaz	ACCIDENTADA
29	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	4BG1 108388	2SV31-11040	2SV31-11040	00305850	Aldea Quisil, San Juan Ixcov, Huehuetenango	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas
30	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX61873	CAT0120KHSZNO2198	SZNO2198	0030585E	Aldea Quisil, San Juan Ixcov, Huehuetenango	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas





Ministerio de  
**Desarrollo Social**  
Fondo de Desarrollo Social

	TIPO DE BIEN	MARCA	MODELO	MOTOR	CHASIS	SERIE	SICODIN	UBICACIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES
31	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007778X	HHKHU701TF0000316	HHKHU701TF0000316	0030587C	Aldea Quisil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas.
32	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002638	HHKHZ614HF0008089	HHKHZ614HF0008089	00305878	Aldea Quisil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas.
33	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	76000104	HHKHL05HF0000455	HHKHL05HF0000455	00305884	Aldea Quisil, San Juan Ixcay, Huehuetenango	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas.
34	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	48G1 142664	2SV31-11033	2SV31-11033	00305849	Aldea El Coyegual, San Antonio Huista,	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas.
35	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	76000099	HHKHL05EF0000456	HHKHL05EF0000456	00305883	Aldea El Coyegual, San Antonio Huista,	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas.
36	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007829X	HHKHU701EF0000328	HHKHU701EF0000328	00305868	Aldea Pichiquil, Aguacatan, Huehuetenango	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas.
37	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX61863	CAT0120KVSZNO2200	SZNO2200	00305857	Aldea La Estancia, Aguacatan, Huehuetenango	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas.
38	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	48G1 104129	2SV31-11027	2SV31-11027	00305843	Caserío Yuhla, Concepción Huista,	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas.
39	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007889X	HHKHU701CF0000315	HHKHU701CF0000315	00305864	Caserío Yuhla, Concepción Huista,	En Funcionamiento - con desperfectos perifericos de piezas.
40	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	73533060	HHKHL05CF0000451	HHKHL05CF0000451	00305881	Sanarate, El Progreso	NO VERIFICADA, por traslado durante la verificación física.
41	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R009671X	HHKHU701VF0000324	HHKHU701VF0000324	00305870	Sanarate, El Progreso	NO VERIFICADA, por traslado durante la verificación física.
42	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX58026	CAT0120KKSZNO2015	SZNO2015	00305853	Sanarate, El Progreso	NO VERIFICADA, por traslado durante la verificación física.
43	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002743	HHKHZ614PF0008101	HHKHZ614PF0008101	00305862	Apostadero Naval del Pacifico, El Paredon, Sipacate, Escuintla	Buen Estado - en funcionamiento
44	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R009668X	HHKHU701CF0000323	HHKHU701CF0000323	00305866	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, pendiente de reparación
45	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO.	HINO	FM1JRU	J08C-TT51853	JHDFM1JRUFX14415	JHDFM1JRUFX14415	00305830	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, en reparación
46	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007832X	HHKHU701EF0000314	HHKHU701EF0000314	00305868	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, pendiente de reparación
47	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120K	KHX58037	CAT0120KCSZNO2017	SZNO2017	00305855	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, pendiente de reparación
48	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO, Placa C1858PN	HINO	FM1JRU	J08C-TT51855	JHDFM1JRUFX14416	JHDFM1JRUFX14416	00305831	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, en reparación
49	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	48G1 104849	2SV31-11031	2SV31-11031	00305847	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, pendiente de reparación
50	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R007831X	HHKHU701JF0000319	HHKHU701JF0000319	0030586E	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, en Fase de Diagnostico
51	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO, Placa C1258PN	HINO	FM1JRU	J08C-TT51682	JHDFM1JRUFX14409	JHDFM1JRUFX14409	00305834	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, en reparación
52	RODO VIBRATORIO	SAKAI	SV520DF	48G1 104826	2SV31-11041	2SV31-11041	00305851	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, pendiente de reparación
53	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO, Placas C1798PN	HINO	FM1JRU	J08C-TT52114	JHDFM1JRUGXX14446	JHDFM1JRUGXX14446	0030583C	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, Fase de Diagnostico
54	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	H930C	R009299X	HHKHU701AF0000325	HHKHU701AF0000325	00305861	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, pendiente de reparación
55	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL760-9S	73532102	HHKHL05AF0000453	HHKHL05AF0000453	0030587E	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, pendiente de reparación
56	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO, Placa C1218PN	HINO	FM1JRU	J08C-TT51503	JHDFM1JRUFX14365	JHDFM1JRUFX14365	0030582E	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, en reparación
57	CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS, BLANCO, Placas C1838PN	HINO	FM1JRU	J08C-TT51993	JHDFM1JRUGXX14426	JHDFM1JRUGXX14426	00305838	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, pendiente de reparación
58	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002725	HHKHZ614HF0008092	HHKHZ614HF0008092	0030587A	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, pendiente de reparación
59	EXCAVADORA DE 22 TONELADAS	HYUNDAI	R220LC-9S	76002726	HHKHZ614KF0008102	HHKHZ614KF0008102	00305863	CIE "TCIFVA"	MAL ESTADO, Fase de Diagnostico

FUENTE: Elaboración propia con base a la verificación física realizada, Informes técnicos sobre estado y ubicación actual de la maquinaria y certificaciones de registros contables.

0005





Ministerio de  
**Desarrollo Social**  
Fondo de Desarrollo Social

0004

**NOMBRAMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA  
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA**

**UDAI-FODES-003-01-2025**  
Guatemala, 30 de abril de 2025

**Equipo de Auditoría**

Margarito De Jesús Soberanis Gálvez (AUDITOR, COORDINADOR)  
Balvino Mendez Gonzalez (AUDITOR)  
Maria Victoria Juárez Morán (SUPERVISOR)

Con fundamento al artículo 10 del Acuerdo Ministerial Número DS-48-2015 de fecha 23 de abril de 2015 del Ministerio de Desarrollo Social, "Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES- como una Unidad Especial de Ejecución, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social"; y de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna para el periodo fiscal 2025, aprobado mediante Resolución No. DE-009-2025 de fecha 14 de enero del año 2025, esta Unidad de Auditoría lo designa para practicar Actividad Administrativa y realizar la "Verificación Física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social -FODES-

PERIODO DE FISCALIZACIÓN: A la fecha de la Actividad.

La Actividad Administrativa, tiene como objetivo general, verificación física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social cedida en calidad de préstamo al Ministerio de la Defensa Nacional -MDN- y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos, para constatar su existencia y buen estado de funcionamiento.

El presente nombramiento amplía el periodo de ejecución por retrasos en la verificación física de la maquinaria, originados por descansos del personal operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ministerio de la Defensa Nacional.

PERIODO DE AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Del 01 al 16 de mayo 2025.

*[Handwritten signature]*  
Recibido.

*[Handwritten signature]*  
Recibido.






Ministerio de  
**Desarrollo Social**  
Fondo de Desarrollo Social

0003

Para dar cumplimiento al nombramiento, deberá observar el Acuerdo número A-70-2021, Normas de Auditoría Interna Gubernamental – NAIGUB-, Manual de Auditoría Interna Gubernamental -MAIGUB- y Ordenanzas de Auditoría Interna Gubernamental, emitidas por Contraloría General de Cuentas; leyes y disposiciones aplicables a la unidad auditada.

Se solicita, proceder de acuerdo con técnicas y procedimientos de auditoría según las circunstancias, dejando evidencia de lo actuado en cédulas de auditoría, pruebas sustantivas y de cumplimiento, posteriormente presentar el informe del resultado debidamente soportado con los respectivos papeles de trabajo.

Atentamente,

  
Licda. María Victoria Juárez Morán  
Subdirectora de la Unidad de Auditoría Interna  
Fondo de Desarrollo Social -FODES-





Ministerio de  
**Desarrollo Social**  
Fondo de Desarrollo Social

0002

**NOMBRAMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA  
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA**

**UDAI-FODES-003-2025**  
Guatemala, 24 febrero de 2025

**Equipo de Auditoría**

Margarito De Jesús Soberanis Gálvez (AUDITOR, COORDINADOR)

Balvino Mendez Gonzalez (AUDITOR)

Maria Victoria Juárez Morán (SUPERVISOR)

Con fundamento al artículo 10 del Acuerdo Ministerial Número DS-48-2015 de fecha 23 de abril de 2015 del Ministerio de Desarrollo Social, "Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES- como una Unidad Especial de Ejecución, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social"; y de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna para el periodo fiscal 2025, aprobado mediante Resolución No. DE-009-2025 de fecha 14 de enero del año 2025, esta Unidad de Auditoría lo designa para practicar Actividad Administrativa y realizar la "Verificación Física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

PERIODO DE FISCALIZACIÓN: A la fecha de la Actividad.

La Actividad Administrativa, tiene como objetivo general, verificación física de la Maquinaria del Fideicomiso de Desarrollo Social cedida en calidad de préstamo al Ministerio de la Defensa Nacional -MDN- y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos, para constatar su existencia y buen estado de funcionamiento.

PERIODO EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Del 24 de febrero al 30 de abril 2025.

*[Handwritten signature]*  
Recibido

Recab. *[Handwritten signature]*






Ministerio de  
**Desarrollo Social**  
Fondo de Desarrollo Social

0001

Para dar cumplimiento al nombramiento, deberá observar el Acuerdo número A-70-2021, Normas de Auditoría Interna Gubernamental – NAIGUB-, Manual de Auditoría Interna Gubernamental -MAIGUB- y Ordenanzas de Auditoría Interna Gubernamental, emitidas por Contraloría General de Cuentas; leyes y disposiciones aplicables a la unidad auditada.

Se solicita, proceder de acuerdo con técnicas y procedimientos de auditoría según las circunstancias, dejando evidencia de lo actuado en cédulas de auditoría, pruebas sustantivas y de cumplimiento, posteriormente presentar el informe del resultado debidamente soportado con los respectivos papeles de trabajo.

Atentamente,

  
Licda. María Victoria Juárez Morán  
Subdirectora de la Unidad de Auditoría Interna  
Fondo de Desarrollo Social -FODES-

